20 kg - SREDNJI ROASTING BOX (ŠKATLA ZA PEČENJE)
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

DELI

Količina	Kos	Opis
14		Vijak 1/4-20x 1/2''
18		Vijak 1/4-20x 1''
2		Očesni vijak/matica ¼-20x 2''
18		Matica 1/4-20
1		Komplet (brizgalka in igla)
4		Kavlji S
2	T	Kapica 3/8''
1	S	Okrogla palica 3/8
2	W	Kolesi 5''x1x3/8''
2	V	Kratki držali pladnja za odpadek
4	U	Dolga držala pladnja za pepel in rešetke za oglje
2	A	Plošči krajše strani 17,5"
1	B	Ohišje dna iz aluminija 17,5" x 35"'
1	C	Spodnja lesena plošča 17,5" x 35"
2	D	Plošči daljše strani 36"
2	E	Kovinske noge 24''
2	F	Kovinske noge 12''
2	G	Spodnja nosilna konzola 16"
2	H	Spodnja nosilna konzola 10"
2	I	Dolgi zgornji tračnici 36"
2	J	Kratki zgornji tračnici 17,5"
1	K	Pladenj za odpadek
2	L	Držalo za meso
1	M	Pokrov pladnja za pepel
1	N	Rešetka za oglje
1	O	Stojalo iz žice za pladenj
1	P	Ročaj zaboja
1	Q	Montažni konzoli
2	R	Nožici



POTREBNO ORODJE





POZOR!

Pri sestavljanju skrbno pazite na **OSTRE ROBOVE!**

1



Na dno iz aluminija in lesa (B in C) s pomočjo spodnjih nosilnih konzol (H) in ene 16" spodnje konzole (G) namestite eno stransko ploščo (D) in dve končni plošči (A). Vijakov ne privijajte premočno.

2



Na zaboj pritrdite eno kratko nogo (E) in eno dolgo nogo (F). Vijakov ne privijajte premočno.

3



Prevrnite zaboj.
Pritrdite stransko ploščo (D) in preostali nogi (E in F). Prepričajte se, da ste nogi montirali na pravo stran. Vijakov ne privijajte premočno.

4



S kladivom namestite eno kapico (T) na okroglo palico (S), potisnite eno kolo (W) na palico in skozi spodnji luknji obeh stranskih nog za kolesi (E). Montirajte obe nožici (R) na nogi 24'' (F).

5



Zaboj obrnite in montirajte še preostalo nogo (W); namestite kapico (T).

6



Namestite dve montažni konzoli (Q) na stranski nogi s kolesi (E). Stojalo iz žice za pladenj (O) potisnite v obe konzoli.

7



Privijte dva očesna vijaka/matici v nogi 24'' (F). Sedaj zategnite vse vijake in matice.

8



Namestite ročaj zaboja (P) in dva očesna vijaka/matici (glej sliko).

9



Najprej montirajte dve dolgi stranski tračnici (I), nato dve kratki zgornji tračnici (J).

ZLAGANJE VSEH ELEMENTOV V ŠKATLO



10



Na pladenj za odpadke namestite 2 kratki držali (V), na rešetko za oglje (N) namestite 2 držali (U) in na pokrov pladnja za pepel (M) namestite 2 držali (U).

Roasting Box

LA CAJA CHINA

POZOR!

Pri sestavljanju skrbno pazite na **OSTRE ROBOVE!**

V kolikor imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s sestavljanjem tega izdelka prosim pokličite: **+386 40 197 008**

www.pod-peko.si